Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: RKS 18.2.1 Datenstand: 20180313 DS287.1 http://shop.dieselschrauber.org

Händler-/Werkstattname: JeanMahowald Betriebsnummer: 133 37303 063445

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424 Kilometerstand: 247850km Reparaturauftrag: Jang

Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)

Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 1B 1E 37 42 46 47

52 53 55 56 62 69 6C 6D 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 Kilometerstand: 247850km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000

04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000

05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010

07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010

09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010 0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000

10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000

13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010

14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000

15-Airbag -- Status: i.O. 0000

16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000

17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000

19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000

1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000

1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000

37-Navigation -- Status: i.O. 0000

42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010

46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000

47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000

52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000

53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000

55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010

56-Radio -- Status: i.O. 0000

62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000

69-Anhänger -- Status: Fehler 0010

6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000

6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000

72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010

77-Telefon -- Status: i.O. 0000

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Labeldatei: DRV\059-907-401-V1.clb Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAPA)

Teilenummer SW: 8K0 907 401 F HW: 8K0 907 401

Bauteil: 3.0TDI EDC17 H01 0004

Revision: --H01---

Codierung: 0104002C180F0A28 Betriebsnr.: WSC 37303 133 63445

ASAM Datensatz: EV ECM30LTDIA5 A02004

ROD: EV ECM30LTDIA5 A02.rod VCID: 2E04F8EE90951447D3D-807A

3 Fehlercodes gefunden:

5188 - Partikelfilter

P242F 00 [175] - Maximale Beladung überschritten

Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001

> Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 247828 km

Datum: 2018.08.03 Zeit: 15:34:27

Motordrehzahl: 677.50 /min Normierter Lastwert: 35.3 % Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h Kühlmitteltemperatur: 56 °C Ansauglufttemperatur: 29 °C Umgebungsluftdruck: 980 mbar Spannung Klemme 30: 13.980 V

Verlernzähler nach OBD: 40 Motordrehzahl: 677.5 /min

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h

Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00000000 Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00010000 Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00000000 Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00000000

Differenzdruck Partikelfilter: 8 hPa Exh t Adap TP Flt Us: -270.0 °C

Abgasvolumenstrom Partikelfilter: 57.5 m³/h

Strecke seit letzter Regeneration: 0 m

5308 - Drosselklappensteuereinheit (J338)

P0638 00 [175] - unplausibles Signal

Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 4

Kilometerstand: 247828 km

Datum: 2018.08.03 Zeit: 17:14:27

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Motordrehzahl: 719.00 /min Normierter Lastwert: 19.2 % Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h Kühlmitteltemperatur: 47 °C Ansauglufttemperatur: 35 °C Umgebungsluftdruck: 980 mbar Spannung Klemme 30: 11.420 V Verlernzähler nach OBD: 40 Motordrehzahl: 679.5 /min

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h

Thr VIv r: 100.00 % Außentemperatur: 27.5 °C

Ansauglufttemperatur: 29.1 °C
Drosselklappe Endstufe: 5.00 %
Bordspannung Kl. 30: 14020 mV

5189 - Partikelfilter Bank 1

P2002 00 [047] - Fehlfunktion

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 247828 km

Datum: 2018.08.03 Zeit: 15:34:27

Motordrehzahl: 677.50 /min Normierter Lastwert: 35.3 % Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h Kühlmitteltemperatur: 56 °C Ansauglufttemperatur: 29 °C Umgebungsluftdruck: 980 mbar Spannung Klemme 30: 13.980 V Verlernzähler nach OBD: 40 Motordrehzahl: 677.5 /min

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h

Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00000000 Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00010000 Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00000000 Feldregeneration Status-Bits 0-7: 000000000

Differenzdruck Partikelfilter: 8 hPa Exh t Adap TP Flt Us: -270.0 °C

Abgasvolumenstrom Partikelfilter: 57.5 m³/h Strecke seit letzter Regeneration: 0 m

Readiness: 1 2 0 0 0

VCDS Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491

Seite 4

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 379 S HW: 8K0 907 379 S

Bauteil: ESP8 quattro H04 0210

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codieruna: 1BED00

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 49CEAB7209BB537FE6F-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ

Bauteil: BCM2 2.0 H02 0430

Revision: 00002001 Codierung: 070200

Betriebsnr.: WSC 37303 133 178991 VCID: 015E7352710B5B3F7EF-8054

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D

Bauteil: ELVAUDIB8 H35 0039 Seriennummer: 0208000011627001

1 Fehler gefunden:

03286 - Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011 Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 5 Verlernzähler: 103

Kilometerstand: 240724 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.02.13 Zeit: 12:18:54

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 5

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb

Teilenummer SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 A

Bauteil: Interfacebox H43 5570

Revision: 00000000 Seriennummer: 331CQ087521894

Codierung: 0001001

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 6E8438EE5C95544793D-803A

Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609 C

Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100

Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000062225

Subsystem 3 - Seriennummer: 0125.03.08000000100010269ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: 010269ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb

Teilenummer SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R

Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H05 0120

Revision: C1000000 Seriennummer: 0103.04.080717

Codierung: 36000000

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 40D8B6563A819237311-8014

1 Fehler gefunden:

00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101101

Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 125 Verlernzähler: 56

Kilometerstand: 246651 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.06.12 Zeit: 10:18:38

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 6

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb Adresse 09: Zentralelektrik (J519)

Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D

Bauteil: BCM1 1.0 H21 0253

Revision: 05021001 Seriennummer: 00000000022086

Codieruna: 260050914034AF311E01000300001D0D0F9CA74800010141000000

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 3038E6968A2102B7C11-8064

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB

Bauteil: WWS 060408 H06 0060 Seriennummer: SWFBIE 0000158

Codierung: 00FD11

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB

Bauteil: RLS H04 0003 Seriennummer: 10089208

Codierung: 025028

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G

Bauteil: E1 - LDS H07 0070

Seriennummer: 0000000003103080932

1 Fehler gefunden:

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

014 - defekt

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101110 Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 126 Verlernzähler: 56

Kilometerstand: 246651 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.06.12 Zeit: 10:18:00

Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl

Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C

Bauteil: MP3-Changer H41 0390

Revision: 00041001 Seriennummer: AUZ5ZBH8362864

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A0CF4FEA0FD78670F5-807E

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 7

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb

Teilenummer SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A

Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0010

Revision: 11001001 Seriennummer: 75230807806554

Codieruna: 310003

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 392EDBB2595BC3FF76F-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 561 C HW: 8K0 907 561 C

Bauteil: ACC3 H11 0110 Seriennummer: 000000000000000

Codierung: 0079B9

Betriebsnr.: WSC 44043 002 1048576 VCID: 323CEC9E842D30A7B75-8066

1 Fehler gefunden:

01314 - Motorsteuergerät

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101101

Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 33 Verlernzähler: 56

Kilometerstand: 247473 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.07.04 Zeit: 08:48:28

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 31.0°C Spannung: 14.08 V Hex Wert: 0x00BD

Geschwindigkeit: 57.6 km/h Querbeschleunigung: -0.05 m/s^2

Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364

Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0052

Revision: 00000000 Seriennummer: 18020800200002

Codierung: 070181

Betriebsnr.: WSC 37303 133 95295 VCID: 70B826964AA142B7811-8024

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 8

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb

Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B

Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410 Seriennummer: 0038JD14E0K\$

Codierung: 30353434363030303030554A304C384B3053

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000

ASAM Datensatz: EV AirbaECUVWAUDI010 A02007

ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C20C2A656E9F6D76D9-8068

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite: Seriennummer: 6334MSME3B724D7FZ

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite: Seriennummer: 6344MSME3B723452B

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:

Seriennummer: 6352QSME591212276

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:

Seriennummer: 6362QSME5A572377O

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite: Seriennummer: 63732SME5D424025Y

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite: Seriennummer: 63832SME5A691869B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb

Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G

Bauteil: Lenks.Modul H10 0012

Revision: ----- Seriennummer: 90315HCM0003I

Codierung: 00001F

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E24C8AE4075E4C743D-806A

Bauteil: E221 - MFL H02 0003

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 9

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb

Teilenummer SW: 8K0 920 930 J HW: 8K0 920 930 J

Bauteil: KOMBIINSTR. H15 0221

Revision: 00000000 Seriennummer: 7C326NV38

Codierung: 0F0411003F000008000000 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 3430EA867E393E97A59-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb

Teilenummer SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L

Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0092

Revision: FB402044 Seriennummer: 4400F084028032

Codierung: 000303

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 4ACC947E0CBD5867EF5-801E

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B

Bauteil: J367-BDM H03 0150 Seriennummer: 1800FA56190308

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei:. DRV\8K0-907-144.clb Teilenummer SW: 8K0 907 144 A HW: 8K0 907 144 A

Bauteil: DYNAMIKLENK. H05 0322

Revision: 50000003 Seriennummer: ------

Codierung: 0C0000

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 2D06FFE29D136F5FEA7-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl

Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785

Bauteil: SG ext.Player H15 0850

Revision: 00000000 Codierung: 010000

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 2B02F1FAA307616FF43-807E

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 10

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M

Bauteil: MNS ECE H51 1050

Revision: 00000000 Seriennummer: 333DX087556737

Betriebsnr.: WSC 37303 133 95295 VCID: 3038E696862102B7C11-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb

Teilenummer SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793

Bauteil: TSG FA H10 0170

Revision: Seriennummer: 0000006997504

Codierung: 011C12205000410001 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 3FDAB5AA477FEDCF48B-806A

1 Fehler gefunden:

00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)

012 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101100

Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 254 Verlernzähler: 50

Kilometerstand: 240194 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.01.31 Zeit: 15:32:53

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ

Bauteil: BCM2 2.0 H02 0430

Revision: 00002001 Seriennummer: 0118180529 Codierung: 013A0E20203934C10120020000000000

Betriebsnr.: WSC 37303 133 178991 VCID: 015E7352710B5B3F7EF-8054

Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177

Bauteil: DWA-Sensor H02 0040

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C

Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 11

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb

Teilenummer SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F

Bauteil: DSP Prem H14 0400

Revision: 00H14003 Seriennummer: 34814000728400

Codierung: 020101

Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758 VCID: 3FDAB5AA477FEDCF48B-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb

Teilenummer SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792

Bauteil: TSG BF H10 0170

Revision: Seriennummer: 0000007015221

Codierung: 011C12205000410001 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E24C8AE4075E4C743D-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D

Bauteil: EPB Audi B8 H04 0050

Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000102792

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 3038E6968A2102B7C11-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 12

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb

Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357

Bauteil: AFS 1 H01 0010 Revision: 00000001 Seriennummer:

Codierung: 0000020

Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000 VCID: 3038E696862102B7C11-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 941 329

Bauteil: AFS-Modul links H01 S001

Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 941 329 Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 S001

3 Fehlercodes gefunden:

03110 - Steuergerät für aktive Lenkung (J792)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 40

Kilometerstand: 244097 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.04.16 Zeit: 20:14:20

03110 - Steuergerät für aktive Lenkung (J792)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40

Kilometerstand: 244097 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.04.16 Zeit: 20:14:20

02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 40

Kilometerstand: 246730 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.06.16 Zeit: 16:21:55

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 13

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L

Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630

Revision: 00000000 Seriennummer: 336DS087550582

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 313EE3928D2B0BBFCEF-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: . 8K0-959-795.clb

Teilenummer SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795

Bauteil: TSG HL H06 0170

Revision: Seriennummer: 0000006978129

Codierung: 010C12204000210001 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F5AF5AA07FF2DCF08B-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 383 HW: 8K0 907 383

Bauteil: Anhaenger H14 0080 Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000110278905

Codierung: 01000000000000000 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 71BE239241AB4BBF8EF-8024

1 Fehler gefunden:

02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 10101010 Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 5 Verlernzähler: 81

Kilometerstand: 247512 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.07.05 Zeit: 10:43:36

Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 14

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb Teilenummer SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A

Bauteil: J772 Rearview 0070

Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J8291OE

Codierung: 1031007

Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000 VCID: 372ADD8A634FD58F80B-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl

Teilenummer SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851

Bauteil: J605 Master H24 0220

Revision: ----- Seriennummer: 8K9827851

VCID: 7BA201BA13E731EF243-802E

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852

Bauteil: J756 Slave H24 0220 Seriennummer: 8K9827852

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb

Teilenummer SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795

Bauteil: TSG HR H06 0170

Revision: Seriennummer: 0000007005755

Codierung: 010C12204000210001 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 7EA408AE00F524C703D-802A

1 Fehler gefunden:

02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000

Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 116 Verlernzähler: 96

Kilometerstand: 240194 km

Zeitangabe: 0 Datum: 2018.01.31 Zeit: 15:33:47

VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,04,August,2018,17:32:44:09491 Seite 15

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A006885 KFZ-Kennzeichen: 48424

Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4F1-910-336.lbl Teilenummer SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335

Bauteil: BTA H10 1120

Revision: 00H10000 Seriennummer: 00000007556212

Codierung: 1020011

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 251607C2C9E3571F227-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende-----(Dauer: 02:09, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.1V/14.1V)------