VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

Version: RKS 20.4.2

<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,21,November,2020,08:29:52:45158

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: KA HK-556

Kilometerstand: Reparaturauftrag: Kohl

Steuergerät-Teilenummer: 7N0 963 272 E

Bauteil und/oder Version: Standheizung 044 4941

Codierung: 0031032

Betriebsnummer: WSC 33361 790 00062

VCID: 37527C7846FDE23EE3-8062

1 Fehler gefunden:

01407 - Flammenabbruch

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 52

Kilometerstand: 76759 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2045.14.31

Zeit: 08:06:08

Umgebungsbedingungen:

Start

Temperatur: 15.0°C

Temperatur: 15.0°C

Spannung: 14.81 V