

Montag, 18. Juli, 2016, 16:28:51:01103
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows Vista x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
<http://shop.dieselschrauber.de>

Händler-/Werkstattname: Brandes

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW293774 KFZ-Kennzeichen: KA-GJ 1248
Kilometerstand: 82130km Reparaturauftrag: 3

Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW293774 Kilometerstand: 82130km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schaltpfefeinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb

Teilenummer SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 5915
Revision: ----- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114034030401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 001007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023HM.rod
VCID: 78F9D6E0C3D704FE46-802C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 0000

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Codierung: 113B200D092B00FD881204EB901D0051310000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 7AFDCCE8F5DB16EE30-802E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: DRV\3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
Bauteil: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 6ED5F0B8B1934A4E9C-803A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 D HW: 1K0 937 086 D
Bauteil: BCM PQ35 M+ 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung:
40180A3A98251A9040080080500081E443010088624D8560648087200001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 316F2BC4682D15B6C1-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 19011 21 0512
Codierung: 009795

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: ----- Seriennummer: 12941001300974
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 366518D88143328E94-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb

Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRA2YJBC
Codierung: 00003132
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 3B7309ECB261EFE66B-806E

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME6746654EZZZ2

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME6F2A724EZZZB

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME1A294977ZZZ/

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME0C37477EZZZ3

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.1bl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 0303B10C4211572663-8056

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-
17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 316F2BC4602D15B6C1-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H17 0233

Revision: H17 Seriennummer: 1521J101190782
Codierung: E9A01F06000202040002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BD3F9AC4A81BF66BB-803E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
 Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
 Bauteil: IMMO H03 0305
 Seriennummer: 000000000000000
 Codierung: 000000
 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
 ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
 VCID: 6ADDFCA88D7BA66EC0-803E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
 Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
 Bauteil: Tuer-SG 009 2139
 Codierung: 0131124
 Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
 VCID: 336321CC523127A6B3-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
 Teilenummer: 1K0 909 144 J
 Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
 Revision: 00H17000
 Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
 VCID: 316F2BC4A82D15B6C1-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-
MAX3.lbl
 Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
 Bauteil: Tuer-SG 009 2113
 Codierung: 0131380
 Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
 VCID: 336321CC523127A6B3-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
 Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
 Bauteil: Radio RCD310 016 0049

Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2I7252921
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 65C78F946C658916ED-8030

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H17 0233
Revision: ----- Seriennummer: 1521J101190782
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 68D986A09B77947ED6-803C

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 02:14) -----
--