



Kabelbaum an der VP37 geschmolzen (blaue und graue Leitung)



Kabelbaum am Steuergerät geschmolzen (blaue und graue Leitung)



N109 (Abstellventil) vom Steuergerät über T68/51 und
N 108 (Ventil für Einspritzbeginn) über T68/53 versorgt