

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXCN007146 KFZ-Kennzeichen:

Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 20 22 28 34 36 3B

3C 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 82 84 85 88 89

8B 8E 8F 90

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXCN007146 Kilometerstand: 258150km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010

02-Getriebe -- Status: i.O. 0000

03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000

04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000

05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000

06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000

09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000

0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000

10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010

13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000

15-Airbag -- Status: i.O. 0000

16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000

17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000

19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010

20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000

22-Allrad -- Status: i.O. 0000

28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000

34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000

36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000

3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000

3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000

42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000

44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000

46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010

47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000

52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000

53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000

55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000

56-Radio -- Status: i.O. 0000

5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000

62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000

69-Anhänger -- Status: i.O. 0000

6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000

6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000

72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000

82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000

84-Nachtsichtsystem -- Status: i.O. 0000

85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000

88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000

89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000

8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000

8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000

8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000

90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401

Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0005

Revision: 53H37---

Codierung: 12254012057601020000

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001005

ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod

VCID: 26443F5B59FE7E76CB-8072

1 Fehler gefunden:

5060 - Versorgung Einspritzventil(e) A

P2146 00 [101] - Unterbrechung

unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 258149 km

Datum: 2018.01.27

Zeit: 11:13:40

Motordrehzahl: 2232.50 /min

Normierter Lastwert: 100.0 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 71 km/h

Kühlmitteltemperatur: 66 °C

Ansauglufttemperatur: 13 °C

Umgebungsluftdruck: 980 mbar

Spannung Klemme 30: 14.400 V

Verlernzähler nach OBD: 40

Erlaubte Anzahl an Einspritzungen-Bit 0: 3

Einspritzfreigabestatus-Bit 0: 56

Wunscheinspritzverlauf-Bit 0: 56

Mittlere Einspritzmenge: 62.14 mg/stroke

Raildruckregelung: Status-Bit 0: 5

Kraftstoffhochdruck: Istwert: 1.8238e+006 hPa

Steuergerätetemperatur: 24.4 °C

Readiness: 0 0 0 0 1

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: | DRV\OB5-927-156.clb

Teilenummer SW: 4G2 927 156 M HW: 0B5 927 156 K

Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H05 0002

Revision: --H05--- Seriennummer: 0000000046

Codierung: 000001

Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001

ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001010

ROD: EV_TCMDL501021.rod

VCID: 3878E123834AF88669-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379-V1.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 379 G HW: 4G0 907 379 G

Bauteil: ESP PREMIUM H09 0250

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codierung: 27B6C701E46DE380EB00

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004017

ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod

VCID: 3566E817945805EE72-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP

Bauteil: BCM2 2.0 H31 0330

Revision: 00002001

Codierung: 05A92F06000000000000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 78F82123BCA3886A9-802C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C

Bauteil: MEM-BFS H04 0153

Revision: AA000000 Seriennummer: 00000006093113

Codierung: C018320085006201010001010101112030303333283333

Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200

VCID: 3A7CFB2BB546EA969F-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb

Teilenummer SW: 4G0 820 043 L HW: 4G0 820 043 L

Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H11 0056

Seriennummer: 06051100040823

Codierung: 360200BE3C

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002029

ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod

VCID: 2858316353EA6806F9-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063

Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100

Revision: 11012002 Seriennummer: 00000000869407

Codierung: 0907201009749FE2A9810080A0001800CF9CE7082E080101000108542F01

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

VCID: 6ED4077BB98E763673-803A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB

Bauteil: WWS57X 110509 H35 0051

Seriennummer: 110511034801

Codierung: 0045F7

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB

Bauteil: RLS H04 0003

Seriennummer: 11435891

Codierung: 02512B

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 H HW: 4G0 941 531 H

Bauteil: E1 - LDS H07 0044

Seriennummer: 06 05 2011 00000190

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B

Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006

Seriennummer: 00000007041100010188

Codierung: 110000

Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B

Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006

Seriennummer: 00000030031100010901

Codierung: 110000

Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658

Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002

Seriennummer: 5E7807A5000000000001

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 0E: Media Player 1 (R161) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4H0 035 108 E HW: 4H0 035 108

Bauteil: DVDCApine H42 0190

Revision: AA001001

Codierung: 010000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 224C234B3DD68256A7-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: | DRV\4H0-919-475-7X5.clb

Teilenummer SW: 4H0 919 475 M HW: 4H0 919 475 E

Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025

Revision: ----- Seriennummer: 56231107002812

Codierung: B92B07

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002008

ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod

VCID: 3C70FD33B772D4A68D-8068

1 Fehler gefunden:

1078804 - Geber für Einparkhilfe hinten links

B1076 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 139

Kilometerstand: 258134 km

Datum: 2018.01.24

Zeit: 08:00:53

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: | DRV\4H0-907-561.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561

Bauteil: ACC3 H15 0160

Seriennummer: 000000000000000

Codierung: 3F04010202

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003

ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod

VCID: 67DA725F9E74A77E30-8032

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: | DRV\4H0-959-655.clb

Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C

Bauteil: Airbag10.43 H40 0040

Revision: ----- Seriennummer: 003JG002F9P3

Codierung: 30323436313330303335554A304C34473053

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014

ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod

VCID: 3664EF1B895E0EF67B-8062

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:

Seriennummer: 3575HRB40630IDFSAG6M

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:

Seriennummer: 3585HRB405H0IRE09PCZ

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:

Seriennummer: 3515JRB40550H4DUKGU0

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:

Seriennummer: 3525JRB40690H4DUEPS7

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:

Seriennummer: 3554VRB405N0I70GK00V

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:

Seriennummer: 3564VRB405R0GR36FPBB

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G

Bauteil: Lenks.Modul H03 0003

Revision: ----- Seriennummer: 90372KE9001RJ

Codierung: 0000FD

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 377AE21F8654F7FE60-8062

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A

Bauteil: E221 - MFL H07 0009

Seriennummer: 02 04 2011 11123561

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: | DRV\4H0-920-xxx-17.clb

Teilenummer SW: 4G8 920 931 K HW: 4G8 920 931 K

Bauteil: TDieRdwAccNv H36 0370

Revision: 25460107 Seriennummer: 658280311593031

Codierung: 13861100DF050008000000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004040

ROD: EV_RBD4K.rod

VCID: 3664EF1B895E0EF67B-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: * Keine

Teilenummer SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A

Bauteil: J533--Gateway H08 0214

Revision: ----- Seriennummer: 00000000153243

Codierung: 00CD077D00

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025

ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod

VCID: 3460D5139F221CE645-8060

Steuergerät für Batterieüberwachung:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181

Bauteil: J367-BDM H07 0140

Seriennummer: 00000000005650487385

Spannungsstabilisator:

3 Fehlercodes gefunden:

4224 - Motorsteuergerät

U0100 00 [008] - keine Kommunikation

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 182

Kilometerstand: 258145 km

Datum: 2018.01.25

Zeit: 17:29:39

Spannung Klemme 30: 11.9 V

Spannung Klemme 15: 0.0 V

Steuergerätetemperatur: 13 °C

Systemstatus: Awake_Timer_active

IN ESP_standstill flag: standstill detected

Motor läuft: aus

IN ZAS_Te_X: aus

Status Klemme 15 über CAN: aus

Status Klemme 15: aus

Datenfeld: 0

12290 - Ruhestrom

U1406 00 [008] - zu groß

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 181

Kilometerstand: 258145 km

Datum: 2018.01.24

Zeit: 19:17:54

Spannung Klemme 30: 12.2 V

Spannung Klemme 15: 0.0 V

Steuergerätetemperatur: 15 °C

Systemstatus: LIN_active

IN ESP_standstill flag: no standstill detected

Motor läuft: aus

IN ZAS_Te_X: aus

Status Klemme 15 über CAN: aus

Status Klemme 15: aus

Datenfeld: 0

12291 - Energiemanagement aktiv

U140B 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 181

Kilometerstand: 258145 km

Datum: 2018.01.24

Zeit: 22:21:09

Spannung Klemme 30: 12.2 V

Spannung Klemme 15: 0.0 V

Steuergerätetemperatur: 15 °C

Systemstatus: Awake_Timer_active

IN ESP_standstill flag: no standstill detected

Motor läuft: aus

IN ZAS_Te_X: aus

Status Klemme 15 über CAN: aus

Status Klemme 15: aus

Datenfeld: 1

Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb

Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A

Bauteil: FLA H04 0004

Revision: AA001002

Codierung: 04018264747464545425363E

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 3362D60F922C1BDE5C-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 4H0-907-163.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 163 A HW: 4H0 907 163 A

Bauteil: 4 Wheel Drive H14 0013

Seriennummer: 002204110001039

ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003023

ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod

VCID: 275A325F5EF4677EF0-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb

Teilenummer SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D

Bauteil: KLIMA FOND H07 0056

Seriennummer: 11051100040773

Codierung: 00

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012

ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod

VCID: 3068D9036B3A20C621-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: DRV\4G0-907-553.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553

Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0778

Codierung: 008003

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003022

ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod

VCID: 2A5CCB6B4DE65A16EF-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C

Bauteil: MEM-FS H04 0153

Revision: AA000000 Seriennummer: 00000006093114

Codierung: C0183B0085016201010001010101112030303333203333

Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200

VCID: 3A7CFB2BB546EA969F-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 637 C HW: 4G0 907 637 C

Bauteil: SARA 6D red H02 0004

Revision: ----- Seriennummer: EJ1BPA3E003U670

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

ASAM Datensatz: EV_SARA 006014

ROD: EV_SARA_006.rod

VCID: 2E54C77B710E363633-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566

Bauteil: J769 SWA MasterH01 0050

Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03

Codierung: 0010102

Betriebsnr.: WSC 37463 000 1048576

VCID: 3068D903A33A20C621-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D

Bauteil: J770 SWA Slave H01 0050

Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23

Subsystem 3 - Seriennummer: 5F15.04.1100H010003CF21048ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: F21048ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793

Bauteil: TSG FA H05 0212

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codierung: 011F16205E00628202080013

Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200

VCID: 418E8CC7D890B94EDE-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: | DRV\4G0-909-144.clb

Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G

Bauteil: RCEPS H36 0010

Revision: 00001000 Seriennummer: 0028355814

Codierung: 101101010000

Betriebsnr.: WSC 02152 823 182615

ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008

1 Fehler gefunden:

03932 - Sensor für Heckklappenöffnung

004 - kein Signal/Kommunikation

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 139

Kilometerstand: 258134 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2018.01.23

Zeit: 17:24:37

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G0 035 465 A HW: 4G0 035 465

Bauteil: BO G3 C7 H07 0130

Revision: 05S00000 Seriennummer: 0011606

VCID: 2342264F22CC8B5EAC-8076

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 035 466 HW: 4G0 035 466

Bauteil: BO C7 SLAVE H51 0100

Seriennummer: 02203110002267

1 Fehler gefunden:

00877 - Hochtonlautsprecher hinten rechts (R16)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 231

Kilometerstand: 224416 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.04.07

Zeit: 14:30:34

Umgebungsbedingungen:

Spannung: 13.70 V

Temperatur: 42.0°C

Binärwert: 00000100

Spannung: 13.50 V

Temperatur: 39.0°C

Binärwert: 00000000

Binärwert: 00000000

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A

Bauteil: TSG BF H04 0212

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codierung: 011F16205E00628202080002

Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200

VCID: 418E8CC7D890B94EDE-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A

Bauteil: EPB-4 H03 0012

Revision: ----- Seriennummer: 00000000074524

ASAM Datensatz: EV_ParkBrake 001022

ROD: EV_ParkBrake_AU57.rod

VCID: 2A5CCB6B4DE65A16EF-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: | DRV\8X0-907-357.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A

Bauteil:LWR12.... H02 0013

Seriennummer: 110512-0004-097

Codierung: 11226F601002A300

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001

ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod

VCID: 2C50CD73471244261D-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (R) Labeldatei.: DRV\4F0-035-0xx-56.clb

Teilenummer SW: 4G1 035 053 C HW: 4G1 035 053

Bauteil: Radio U Basic H41 0079

Revision: AB001007 Seriennummer: 049DY0BB000487

Codierung: 010003010000000001

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 1F4A2ABF0EA4AFBE88-804A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei.: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb

Teilenummer SW: 4G0 035 670 C HW: 4G0 035 670

Bauteil: H-BNT-EU H47 0406

Revision: ----- Seriennummer: 428DT0BB000545

Codierung: 050100010003FDEF7D34EB3E00000003080001000000000000

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

VCID: 2342264F22CC8B5EAC-8076

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N

Bauteil: EUR 2011 1205

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 910 393 AB HW: 4F0 862 393 E

Bauteil: BTHS H25 0700

Seriennummer: P11000663496

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A

Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021

Seriennummer: AUZ8ZDB1300S3PU

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 A HW: 4G1 919 610 A

Bauteil: E380 BDT C7 H08 0203

Seriennummer: 90349KDS0008P

Subsystem 5 - Teilenummer: 8R0 060 961 A

Bauteil: CD-Database 2712

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A

Bauteil: TSG HL H04 0212

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codierung: 010F14204000628202080002

Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200

VCID: 448085D3C782AC66F5-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4G8-907-383-V1.clb

Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383

Bauteil: Anhaenger H07 0100

Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000135966330

Codierung: 0109080000000000

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 71EE1C07A8B069CE6E-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441

Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061

Revision: --H06--- Seriennummer: 525 PA8J24G5WC

Codierung: 1090005

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

VCID: 26443F5B91FE7E76CB-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: | DRV\4H0-959-107.clb

Teilenummer SW: 4G9 959 107 A HW: 4G9 959 107 A

Bauteil: HDSG-Modul H03 0139

Revision: 14003001 Seriennummer: 042100019

Codierung: 097205C011

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001001

ROD: EV_HDSGAu571.rod

VCID: 3460D5139F221CE645-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A

Bauteil: TSG HR H04 0212

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codierung: 010F14204000628202080002

Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200

VCID: 448085D3C782AC66F5-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei: | DRV\4G0-919-604.clb

Teilenummer SW: 4G0 919 604 D HW: 4G0 919 604 D

Bauteil: HeadUpDisplay 002 0103

Revision: 00000000 Seriennummer: 0000000000000000

Codierung: D70000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001020

ROD: EV_HUDContiC7_VW51.rod

VCID: 2C50CD73471244261D-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 84: Nachtsichtsystem (J853) Labeldatei: | DRV\4H0-907-547.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 547 E HW: 4H0 907 547

Bauteil: NV-ECU-Gen1 H09 0026

Seriennummer: 0K84AE40033442

Codierung: 1311

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_NightVisioGen1 001002

ROD: EV_NightVisioGen1.rod

VCID: 316EDC07603029CE2E-8064

Kamera für Nachtsichtsystem:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552

Bauteil: NV-CAM-Gen1 H08 0007

Seriennummer: 00000000001106100031

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:* Keine

Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A

Bauteil: DPC-SG H24 0034

Revision: ----- Seriennummer: 262130025421000

Codierung: EA060000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007

ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod

VCID: 65C678576478B56E02-8030

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine

Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H

Bauteil: IVB H07 0042

Seriennummer: 00000171315502

Codierung: 766FF2

Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200

ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideFrnt 001003

ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod

VCID: 2F6ADA7F76043F3E38-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine

Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H

Bauteil: IVB H07 0042

Seriennummer: 00000171314301

Codierung: 366FF2

Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200

ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideFrnt 001003

ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod

VCID: 2F6ADA7F76043F3E38-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei: | DRV\4H0-907-561.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541

Bauteil: ACC3 H15 0160

Seriennummer: 00000000000000

Codierung: 3F04010202

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002

ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_001.rod

VCID: 65C678576478B56E02-8030

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: | 4H0-907-107-V2.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107

Bauteil: BV-SG H29 0034

Seriennummer: 000040180305117

Codierung: 04C0BB1E1111

Betriebsnr.: WSC 28061 142 88759

ASAM Datensatz: EV_BC7 001001

ROD: EV_BC7.rod

VCID: 2546385724F8756EC2-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb

Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945

Bauteil: RGS-VL H05 0070

Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004

ROD: EV_RGS_L.rod

VCID: 6FEA1A7FB6847F3E78-803A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb

Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946

Bauteil: RGS-VR H05 0070

Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004

ROD: EV_RGS_R.rod

VCID: 70E81903ABBA60C661-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 07:59)-----