

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 19.6.2 Datenstand: 20200302 DS308.0
<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 04. Juli, 2020, 09:27:00:42402

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU
Kilometerstand: 158340km Reparaturauftrag: 1

Fahrzeugtyp: 5N-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53
55 56 62 69 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 Kilometerstand: 158340km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schaltpfefeinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 04. Juli, 2020, 09:27:00:42402
Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 FA HW: 03L 907 309 R
Bauteil: R4 2.0l TDI H22 9979
Revision: 42H22--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00250012043600080000
Betriebsnr.: WSC 51314 183 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018FA 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018ET_VW36.rod
VCID: 6ED46C4EB132A73F44-803A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0BH 300 011 D HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7A H04 1204
Revision: 00H04V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
VCID: 23424D7A2A705A579B-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Bauteil: J104 C4 450 V28A 0006
Revision: --H28--- Seriennummer: 00000003286627
Codierung: 0010567
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 397E8F1270FC3087A1-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF45C0EE152D7BFD4-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0035
Revision: BE011001
Codierung: 48180A3B8025F3C0400800803400092443553088736D85605C8000000040
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3A7C901EB5FA3B9FA8-806E

Subsystem 1 - Teilenummer: 5N1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 221010 03 32 0010
Codierung: 009795

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 111010 05 54 0403
Codierung: 07304D

Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000

Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: ----- Seriennummer: 88591028675352
Codierung: 110103
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 4088E2F6D326614FE6-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 04. Juli, 2020, 09:27:00:42402
Seite 4

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__200 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0PLQTBZ
Codierung: 0012336
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 4C90C6C62F6EB52F0A-8018

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS644602840

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS642742710

Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS62F17F6KJ

Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6026EF9KR

Subsystem 5 - Seriennummer: 000000000000000000

Subsystem 6 - Seriennummer: 000000000000000000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101019200798
Codierung: 198A140000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF05606F74EC5AFFA-8028

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537

Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013

Codierung: 820000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: | DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5N0 920 872 A HW: 5N0 920 872 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 010D01
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3068B2366B86F1CF16-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: . DRV\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Seriennummer: 151010F1001093
Codierung: FDA37F4640061300006002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2E54AC4EB9B2E73F04-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Bauteil: Haldex 4Motion 0042
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4C90C6C62F6EB52F0A-8018

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: | DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADC605E8DDA4B1F18-803E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 04. Juli, 2020, 09:27:00:42402
Seite 6

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVZZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668752120
Codierung: 020000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 275A596A5648B677C7-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H52 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: -----
Codierung: 000004020000000A00000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 377A892A86E826F757-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195

1 Fehler gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 116634 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.03
Zeit: 18:05:58

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 701 D HW: 5N0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0000188
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3664842E41E2DFFF4C-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.287 0802
Revision: 1AH03831 Seriennummer: 00102840022701
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3B72951A7AC00297B3-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H25 5603
Revision: H25 Seriennummer: 151010F1001093
Codierung: 050B0500
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 6FEA714ABE38AE374F-803A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGH IJ

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGH IJ

1 Fehler gefunden:

02071 - Lokaler Datenbus
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 149026 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.11.08
Zeit: 08:52:13

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 702 D HW: 5N0 959 702 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0000188
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 377A892A46E826F757-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Bauteil: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Seriennummer: 00000000007507
Codierung: 0023057
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3362BD3A5290CAD76B-8066

1 Fehler gefunden:

01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 71
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 149548 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.11.23
Zeit: 15:18:03

Umgebungsbedingungen:
Spannung: 9.50 V
Anzahl: 69
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1361094
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3460BE26579ECDEF72-8060

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul 1 0004
Codierung: 00000020

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000020

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:.. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H52 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: -----
Codierung: 00000402000000A00000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 377A892A86E826F757-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195

1 Fehler gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 116634 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.03
Zeit: 18:05:58

Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei:.. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 38788A164BF6298F5E-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:.. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000135519490
Codierung: 410D000100000000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3068B2366386F1CF16-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 04. Juli, 2020, 09:27:00:42402
Seite 10

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW055592 KFZ-Kennzeichen: EU

Adresse 72: Türelekt. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 397E8F1270FC3087A1-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: ----- Seriennummer: 35909603053314
Codierung: 020000000100000000010000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 214E4772306C484789-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 04:23) -----