

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: AIB 18.9.0 Datenstand: 20181219 DS296.0

www.vcds.de

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 123 12345 012345

Eigendiagnoseprotokoll

Montag,07,Juni,2021,18:20:15:01030

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 177450km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 1T (1K0)

Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 Kilometerstand: 177450km

00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Montag,07,Juni,2021,18:20:15:01030
Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 0016
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0F7155646
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 6FEB9FBE7E990A323C-803A

1 Fehler gefunden:

008194 - Partikelfilter Bank 1

P2002 - 000 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 177323 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:59:18

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 2520 /min
Geschwindigkeit: 91.0 km/h
(keine Einheit): 3.0
(keine Einheit): 66.30
Temperatur: 15.3°C
Zeit: 4492.8 s

Readiness: 1 1 0 0 0

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021190
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E393CE12B12ED2D8-8026

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E99CC263A715CA25-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006251635
Codierung: 008B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 2B534BAE8A01361250-807E

Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 290906 020 0501
Codierung: 00038805
Betriebsnr.: WSC 01324

1 Fehler gefunden:

00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 177342 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

ein
Spannung: 12.15 V
ein
ein
aus
aus
aus

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Montag,07,Juni,2021,18:20:15:01030
Seite 4

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0LH0YL
Codierung: 0012338
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 35676DD65C4570E236-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 74E190D217BF29EAC1-8020

1 Fehler gefunden:
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 872 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codierung: 0009101
Betriebsnr.: WSC 00001 001 00001
VCID: 377B67DE464982F224-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533_Gateway H12 0150
Revision: H12 Seriennummer: 31001069190CB5
Codierung: 3D3F574807008002
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 2C5148B28F0F312A59-8078

1 Fehler gefunden:

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 138

Kilometerstand: 176830 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2000.00.00

Zeit: 09:50:30

Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer: 1T0 920 872 F
Bauteil: IMMO VDD 4312
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 377B67DE464982F224-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 E HW: 1K0 035 191 E
Bauteil: J401 0206
Revision: 00016000 Seriennummer: VWZ1Z2F6423736
Codierung: 0021200
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 2441A092E7DFF96A91-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.tbl
Teilenummer: 1T0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 024 2821
Codierung: 0000181
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 377B67DE464982F224-8062

1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS KI.071 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 346150D2573F69EA01-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 009002085103087F2D06840560084F01E0BC00
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 72ED96CA6DAB27DAD3-8026

Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted

Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted

Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.tbl
Teilenummer: 1T0 959 702 C
Bauteil: Tuer-SG 024 2821
Codierung: 0000181
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 387964E24B578D8A2D-806C

1 Fehler gefunden:
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Montag,07,Juni,2021,18:20:15:01030
Seite 7

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W246868 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 E HW: 1K0 035 191 E
Bauteil: R 0206
Revision: 00016000 Seriennummer: VWZ1Z2F6423736
Codierung: 0021200
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 2441A092E7DFF96A91-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 E
Bauteil: Tuer-SG 021 2428
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 326D56CAAD2B67DA13-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar

Adresse 72: Türelekt. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 E
Bauteil: Tuer-SG 021 2428
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 336353CE52316ED218-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5745B6B41538224E-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 02:12)-----