

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64  
VCDS Version: DRV 22.3.1 Datenstand: 20220530 DS338.0  
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname: HahnRacingParts  
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll  
Montag, 15. August, 2022, 20:32:42:37806

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8  
Kilometerstand: 177410km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)  
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 52 53 55  
56 62 69 6C 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 Kilometerstand: 177410km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010  
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000  
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000  
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 1010  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010  
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000  
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000  
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000  
37-Navigation -- Status: Fehler 0010  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000  
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: Fehler 0010  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000  
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
77-Telefon -- Status: Fehler 0010

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb  
Teilenummer SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309  
Bauteil: R4 2.0l TDI G000AG 9978  
Revision: 13H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000  
Codierung: 0000078  
Betriebsnr.: WSC 84232 922 592710  
VCID: 7AAC06BB60D6633B818-802E  
VINID: 9E69EAAAAA0D3A915400410021C9813F2A6

1 Fehler gefunden:

000665 - Ladedruckregelung

P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 177331 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.01.05

Zeit: 19:27:60

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 2070 /min

Geschwindigkeit: 103.0 km/h

Last: 0.0 %

Druck: 2203.2 mbar

Druck: 1764.6 mbar

Lambda: 97.8 %

Lambda: 98.6 %

Readiness: 0 0 0 0 0

-----  
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb  
Teilenummer SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ  
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1912  
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000905050907  
Codierung: 0000024  
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551  
VCID: 241018C3B2D2C5CB8B4-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.  
-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb  
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF  
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015  
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795241055  
Codierung: 0002344  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 629C5EDBE8468BFBB98-8036

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.clb  
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK  
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909  
Revision: 00133025 Seriennummer: 00000000000000  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 6D863DE72198C48314A-8038

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl  
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E  
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602  
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009636975  
Codierung: E38A8E0700041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000  
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345  
VCID: 3332EB9F073C527302E-8066

Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB  
Bauteil: Wischer 070509 004 0206  
Codierung: 00046997  
Betriebsnr.: WSC 05124

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB  
Bauteil: RLS 100609 054 0402  
Codierung: 00208936  
Betriebsnr.: WSC 05124

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb  
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475  
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009  
Revision: ----- Seriennummer: 08740913800420  
Codierung: 310102  
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345  
VCID: 323CEE9BF4265B7B098-8066

1 Fehler gefunden:

01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)  
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00101001  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 11  
Kilometerstand: 176730 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.01.05  
Zeit: 15:21:42

Umgebungsbedingungen:  
Temperatur: 21.0°C

---

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl  
Teilenummer SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H  
Bauteil: J234\_02P VW10 HI 1916  
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E1PADDPDV  
Codierung: 0012880  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 42DCBE5B4886EBFB998-8016

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS632260979

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS682750779

Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS64CRM16KJ

Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OHNR16KJ

Subsystem 5 - Seriennummer: 0000000000000000

Subsystem 6 - Seriennummer: 0000000000000000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl  
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ  
Bauteil: J0527 0030  
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CN  
Codierung: 0001712  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 74B0288342B2154BDB4-8020

Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB  
Bauteil: E221\_MFL-TAP H4ÿ 0021  
Codierung: 00000226  
Betriebsnr.: WSC 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1  
Teilenummer SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B  
Bauteil: KOMBI H02 0206  
Seriennummer: 0000000000000000  
Codierung: 161D00  
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345  
ASAM Datensatz: EV\_Kombi\_UDS\_VDD\_RM09 A04040  
ROD: EV\_Kombi\_UDS\_VDD\_RM09\_004\_VW46.rod  
VCID: 241018C3BE52C5CB8B4-8070

1 Fehler gefunden:  
12671232 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft  
U1111 00 [008] - -  
[Steuergerät für Einparkhilfe: keine Kommunikation]  
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 6  
Fehlerhäufigkeit: 2  
Verlernzähler: 11  
Kilometerstand: 176730 km  
Datum: 2022.08.15  
Zeit: 16:16:02

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb  
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951  
Bauteil: J533\_Gateway H13 0152  
Revision: H13 Seriennummer: 3300P0960302C6  
Codierung: FDA1FF46404612002002  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 2A0CF6FBD0F613BBB18-807E

1 Fehler gefunden:

03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 10  
Kilometerstand: 176730 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.01.05  
Zeit: 16:16:04

-----  
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb  
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR  
Bauteil: IMMO 043 0383  
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000  
Betriebsnr.: WSC 25267 136 94629  
VCID: 7AAC06BB60D6633B818-802E

Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G  
Bauteil: ELV 027 0380  
3C0905861G ELV 027 0380

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.Ibl  
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B  
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084  
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667444733  
Codierung: 010000  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 261402CBC8EE37DB950-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl  
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E  
Bauteil: Sitzverstellung 1101  
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 2F3AE7EFEB147693666-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb  
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B  
Bauteil: RNS-MID H11 5238  
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4154042  
Codierung: 04000400040000820000  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 372ADF8F1F44BE533E6-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AR  
Bauteil: EU East V17 8555

1 Fehler gefunden:

01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 5  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 10  
Kilometerstand: 176730 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.01.05  
Zeit: 16:16:10

-----  
Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.clb  
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P  
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1501  
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000795898601  
Codierung: 0004535  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 7F5AF7AF7BF44613B66-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb  
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G  
Bauteil: J500\_\_APA-BS KL.149 0703  
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00091170090802  
Codierung: 0000258  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 3A2CC6BB2056A33BC18-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb  
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR  
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612  
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000  
Codierung: 0091020051030E7630041C1D7008CF0B607801  
Betriebsnr.: WSC 25267 136 94629  
VCID: 7AAC06BB60D6633B818-802E

Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted

Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted

Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted

1 Fehler gefunden:

00955 - Schlüssel 1

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100101

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 230

Kilometerstand: 176793 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.01.05

Zeit: 11:54:23

-----  
Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.clb  
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AS HW: 1K0 959 792 P  
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1501  
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000650298529  
Codierung: 0004534  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 00587453060A39EBCFC-8054

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb  
Teilenummer SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C  
Bauteil: J540 EPB3 VW-13618 0005  
Revision: 010 Seriennummer: 00000000019312  
Codierung: 0000057  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 2A0CF6FBD0F613BBB18-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.clb  
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C  
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142  
Revision: 00H04000 Seriennummer:  
Codierung: 2311169  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 3430E8830232554B1B4-8060

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB  
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004  
Codierung: 00000035

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB  
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004  
Codierung: 00000035

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb  
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B  
Bauteil: RNS-MID H11 5238  
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4154042  
Codierung: 04000400040000820000  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 372ADF8F1F44BE533E6-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AR  
Bauteil: EU East V17 8555

1 Fehler gefunden:

01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 5  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 10  
Kilometerstand: 176730 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.01.05  
Zeit: 16:16:10

---

Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb  
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L  
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307  
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000947186  
Codierung: 0000144  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 70B8249336AA296B3FC-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V2.clb  
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E  
Bauteil: Anhaenger H07 0080  
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000119031934  
Codierung: 4100000100000000  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 2F3AE7EFE7147693666-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 6C: Rückfahrkamera      Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb  
Teilenummer SW: 3C0 907 441      HW: 3C0 907 441  
Bauteil: J772\_Rearview      0042  
Revision: 00H05000      Seriennummer: PA8 J921624  
Codierung: 0030007  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 5F9A572FDB34A613966-800A

1 Fehler gefunden:

01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 3

Verlernzähler: 11

Kilometerstand: 176730 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Kl.15 EIN

Rückw. AUS

Anzahl: 3

---

Adresse 72: Türelekt. hi. re.      Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb  
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB      HW: 1K0 959 794 L  
Bauteil: J389 TUER-SG HR      0307  
Revision: 41004101      Seriennummer: 00000000943940  
Codierung: 0000144  
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000  
VCID: 71BE21973DA02063302-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE011027 KFZ-Kennzeichen: BA-QQ8

Adresse 77: Telefon      Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl  
Teilenummer SW: 5N0 035 730 B    HW: 5N0 035 730 B  
Bauteil: J412              8502  
Revision: 00015000    Seriennummer: 0000B7A081498  
Codierung: 0020145  
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000  
VCID: 270A0FCFC3E42ED3AE6-8072

1 Fehler gefunden:

01524 - Antenne für Telefon

011 - Unterbrechung - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00101011

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 9

Kilometerstand: 176587 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.01.05

Zeit: 11:48:04

Ende----- (Dauer: 01:52, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.4V)-----