

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 11.11.5 Datenstand: 20130111
shop.dieselschrauber.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 26. Oktober, 2013, 15:54:53:29087

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538

01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000

Adresse 01: Motor (CAX) Labeldatei: RKS\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Bauteil: MED17.5.5 9970
Revision: LCH09-- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 20907 123 84714
VCID: 6BD064B54AF46F40E4E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 26. Oktober, 2013, 15:54:53:29087
Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsen (J104) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Codierung: 143B400D092600FD281002E790210040310000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 8402AF09076A0038854

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima/Heizung (J255) Labeldatei: RKS\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 1012
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 20907 123 2097151
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF65DE1E186EAE8530

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3A88251AC040080080740081E443510088736D8D60648000200040
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 356482CD9C30E9B0C2A

Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 27061 21 0512
Codierung: 009795

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 260610 05 54 0403
Codierung: 0330AD

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 26. Oktober, 2013, 15:54:53:29087
Seite 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: ----- Seriennummer: 12991012547384
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 366685C18136E2A8CB0

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRA9V31X
Codierung: 00003132
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7094F5B2143FC034E

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME5F037552ZZZZ

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME3B730555ZZZX

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME18106528ZZZM

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME06426131ZZZF

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkrad (J527) Labeldatei: RKS\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: ----- Seriennummer: 90422JFH000AD
Codierung: 5080040000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 810CA61D10781510AE2

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Kombiinstrument (J285) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Bauteil: KOMBI H03 0406
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EBD0E4B502F4EF4064E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H27 0602
Revision: H27 Seriennummer: 270610F2001714
Codierung: E9A07F0600060200000002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: EDD4EAADF4E0E1707AA

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0406
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADEE1B10D0EF6481F8

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.1bl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2151
Codierung: 0000180
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3360BCD55244F780ECE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 316CB6DDA858C5909E2

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.1bl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2151
Codierung: 0000436
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 356482CD5C30E9B0C2A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K8235795
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 65C4128D6C105930B2A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.1bl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356482CD5C30E9B0C2A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW043538 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 72: Türelekt. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 366685C14136E2A8CB0

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
Bauteil: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007668222971
Codierung: 0A01000000010101
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 316CB6DD6058C5909E2

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----