

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
Version: RKS 14.10.2
<http://shop.dieselschrauber.de>

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll
Montag,08,Juni,2015,21:15:39:03061

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: AGXXXXXX
Kilometerstand: 241782 Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 KC HW: 028 101 190 3
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G010SG 9971
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 44458 136 85911
VCID: 6ED589C6799CF0518C3-803B

2 Fehlercodes gefunden:

16688 - Zylinder 4

P0304 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 24.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.68 V
Einspritzmenge: 2.96 mg/H
Temperatur: 90.0°C
(keine Einheit): 0.0

18104 - Datenbus Antrieb

P1696 - 000 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 96.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.93 V
Binärwert: 00101111
Binärwert: 11000000
(keine Einheit): 2.0

Readiness: 0 0 0 0 0