

Adresse 01: Motorelektronik      Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb

Teilenummer SW: 03G 906 021 NG    HW: 03G 906 021 AB

Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 9308

Revision: --H05---    Seriennummer: VWZCZ000000000

Codierung: 0000071

Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000

VCID: 71EC70BB68F520C766-8024

001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)

P0471 - 000 - unplausibles Signal

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

(keine Einheit): 224.40

(keine Einheit): 0.00

Luftmasse: 5.69 g/s

Temperatur: 222.0°C

Temperatur: -8.1°C

009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber

P2453 - 000 - unplausibles Signal

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

(keine Einheit): -81.60

(keine Einheit): 10.20

Luftmasse: 5.69 g/s

Temperatur: 438.0°C

Temperatur: -2.7°C